



Prot: n. 17/U
05/01/2022

Spett.li
Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili
Dipartimento per le Infrastrutture,
i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza
sulle Concessioni Autostradali
Ufficio Territoriale di Bologna
Viale Masini 8/10
0126 BOLOGNA
uif.bologna@pec.mit.gov.it
ordinanze.utbo@mit.gov.it

Centro Operativo Autostradale
c/o Direzione di Tronco
Autostrade per l'Italia
Via Polveriera, 9 - 11
20026 NOVATE MILANESE MI
coa.novatemilane.se.mi@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE
Via Massarotti, 58
26100 CREMONA CR
sezipolstrada.cr@pecps.poliziadistato.it

ORDINANZA N. 02/2022 CONCERNENTE LA CHIUSURA DELLA CORSIA D'EMERGENZA TRA IL KM 0+800 ED IL KM 2+800 IN CARREGGIATA SUD DELLA DIRAMAZIONE PER FIORENZUOLA D'ARDA.

Si trasmette mediante posta elettronica certificata, al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI – Dipartimento per le Infrastrutture, ed i Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali - Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna, l'ordinanza n° 02 da noi emessa in data 05/01/2022 concernente la messa in atto dei provvedimenti di cui all'oggetto.

A disposizione per ulteriori ragguagli in merito cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore di Esercizio
(Dott. Ing. Marco COMI)

Documento firmato digitalmente da Dott. Ing. Marco Comi

Autovia Padana S.p.A.

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale 211 Della Lomellina 3/13 - 15057 Tortona (AL) - Italia

Sede operativa e amministrativa: Località San Felice - 26100 Cremona (CR) - Italia

Tel. (+39) 0372.4731 - E-mail: info@autoviapadana.it - PEC: autoviapadana@legalmail.it - www.autoviapadana.it

Cap. Soc. € 163.700.000,00 Int. Vers. - Reg. Imp. AL 02490760069/2015 - C.F./P.I. 02490760069 - R.E.A. N° AL260174

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
ISO 39001:2016
UNI ISO 45001:2018

AUTOVIA PADANA S.p.A.

Località San Felice CREMONA

ORDINANZA N. 02/2022

ORDINANZA CONCERNENTE LA CHIUSURA DELLA CORSIA D'EMERGENZA TRA
IL KM 0+800 ED IL KM 2+800 IN CARREGGIATA SUD DELLA DIRAMAZIONE PER
FIORENZUOLA D'ARDA.

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Comi, Direttore di Esercizio della Società,
premessò

che, al fine di procedere ai lavori di rialzo della rete di recinzione da mt. 1.20
a mt. 1.85 su tutta la tratta e installazione di sistema di antintrusione al piede,
al fine di diminuire il rischio di invasione in autostrada da parte di animali
selvatici (Lotto 1), si rende necessaria la chiusura della corsia d'emergenza
tra il Km 0+800 ed il Km 2+800 in carreggiata Sud della Diramazione per
Fiorenzuola d'Arda.

Visti

l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 - comma 6, del Codice della Strada emesso con
D.L. 30/4/1992, n. 285;

gli articoli del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16/12/1992) e s.m.i.;

Ordina

che siano materializzati i seguenti provvedimenti restrittivi sul traffico in
conformità alle prescrizioni richiamate nel D.M. 10/07/2002 (e s.m.i.) nel
rispetto del programma operativo sotto riportato:

1. dalle ore 08:00 del 07/01/2022 alle ore 20:00 del 12/02/2022

- chiusura della corsia d'emergenza tra il Km 0+800 ed il Km 2+800 in carreggiata Sud della Diramazione per Fiorenzuola d'Arda;

Fa obbligo

a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

L'ordinanza sarà valida anche per eventuali spostamenti delle attività lavorative dovuti a condizioni atmosferiche sfavorevoli o per cause di forza maggiore, spostamenti correlati, pertanto, con la conseguente traslazione nel tempo dei relativi provvedimenti sul traffico.

Fatto, letto e confermato.

Cremona, 05/01/2022

Il Direttore di esercizio
(Dott. Ing. Marco COMI)



Documento firmato digitalmente da Dott. Ing. Marco Comi